

Notatka bezpieczeństwa firmy Stryker GmbH dotycząca wycofania z obrotu i używania standardowych śrub otulających Omega o numerach partii V06269 i V06279

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 06/06/2017 - 07:15

Załącznik:  [FSN_Stryker_05.06.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3856>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Stryker_05.06.2017.pdf