

Notatka bezpieczeństwa firmy DiaSys Diagnostic Systems GmbH dotycząca konieczności rekaliibracji zestawów oneHbA1c o numerach serii 97 i 98 w analizatorach InnovaStar

Submitted by admin on Fri, 03/11/2017 - 14:52

Załącznik:  [FSN_DiaSys Diagnostic Systems_03.11.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4126>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_DiaSys%20Diagnostic%20Systems_03.11.2017.pdf