

Notatka bezpieczeństwa firmy Teleflex Medical dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych partii czujnika RUSCH (Seria 400) Silikon i czujnika do pomiaru temperatury doodbytniczo/doustnie, niesterylne

Submitted by admin on Tue, 12/12/2017 - 09:12

Załącznik:  [FSN_Teleflex_12.12.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4181>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_12.12.2017.pdf