

Notatka bezpieczeństwa (MA-FCO 71200174) firmy Philips Medical Systems dotycząca problemu z zaciskiem wózka przenośnego detektora

Submitted by admin on Fri, 29/12/2017 - 15:37

Załącznik:  [FSN_Philips_29.12.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4218>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_29.12.2017.pdf