

Notatka bezpieczeństwa firmy Roche Diagnostics GmbH dotycząca mechanizmu strzykawki PreWash oraz mechanizmów strzykawek odczynnikowych R1 i R2 w modułach cobas e 801 o numerach seryjnych od 1601-01 do 18E6-10

Submitted by admin on Mon, 23/04/2018 - 13:09

Załącznik:  [Procedura sprawdzenia funkcjonowania tłoka strzykawki PreWash.pdf](#) [1]

 [FSN_Roche_Diagnostics_23.04.2018.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4456>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Procedura%20sprawdzenia%20funkcjonowania%20t%C5%82oka%20strzykawki%20PreWash.pdf>

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche%20Diagnostics_23.04.2018.pdf