

Notatka bezpieczeństwa (RA-2018-03-01) firmy BD Switzerland Sàrl dotycząca wymiany sprężyny uruchamiającej w pompach strzykawkowych Alaris i Asena

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 27/06/2018 - 12:08

Załącznik:  [FSN_BD Switzerland_27.06.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4580>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD%20Switzerland_27.06.2018.pdf