

Notatka bezpieczeństwa (FMI 34092) firmy GE Healthcare dotycząca kabla czujnika przepływu dla noworodków stosowanego w respiratorach CARESCAPE R860, ENGSTROM CARESTATION i ENGSTROM PRO

Submitted by admin on Tue, 10/07/2018 - 12:20

Załącznik:  [FSN_GE Healthcare_10.07.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/4600>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_10.07.2018.pdf