

Notatka bezpieczeństwa (FA735 Faza II) firmy Medtronic dotycząca ładowarki model 37751 stanowiącej część systemów model 37754 i 97754 (do stymulacji SCS) oraz systemu model 37651 (do stymulacji DBS) - aktualizacja notatek opublikowanych 16.11.2016 r.

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 28/03/2019 - 16:28

Załącznik:  [FSN_Medtronic_28.03.2019.pdf](#) [1]

 [Instrukcja resetowania_Medtronic.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5027>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_28.03.2019.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Instrukcja%20resetowania_Medtronic.pdf