

Notatka bezpieczeństwa (FMI 40885) firmy GE Healthcare dotycząca śrub mocujących detektory w systemach medycyny nuklearnej

Submitted by admin on Thu, 18/04/2019 - 15:29

Załącznik:  [FSN_GE_18.04.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5059>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_18.04.2019.pdf