

Notatka bezpieczeństwa (FSN-GM85_190326-1) firmy Samsung Electronics dotycząca działania blokady bezpieczeństwa w diagnostycznych mobilnych systemach rentgenowskich Samsung GM85 zasilanych akumulatorowo

Submitted by admin on Mon, 29/04/2019 - 15:09

Załącznik:  [FSN_Samsung_29.04.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5085>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Samsung_29.04.2019.pdf