

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000361-01) firmy Teleflex Medical dotycząca wycofania z obrotu i z używania dodatkowych partii rurerek intubacyjnych i łączników Hudson RCI Sheridan - aktualizacja notatki z 4.06.2019 r.

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 22/08/2019 - 15:53

Załącznik:  [FSN_Teleflex_4.06.2019.pdf](#) [1]

 [FSN_Teleflex_22.08.2019.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5317>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_4.06.2019.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_22.08.2019.pdf