

Notatka bezpieczeństwa firmy ResMed dotycząca nieprawidłowego działania alarmu respi

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy ResMed dotycząca nieprawidłowego działania alarmu respiratora Stellar 100/150

Submitted by admin on Mon, 23/12/2019 - 14:08

Załącznik:  [FSN_ResMed_23.12.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5459>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_ResMed_23.12.2019.pdf