

Notatka bezpieczeństwa (FSN 2019-IGTBST-019) firmy Philips dotycząca błędu w oprogramowaniu aplikacji VesselNavigator używanej z systemem Azurion R1.2.x i R2.0.x

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 09/01/2020 - 16:31

Załącznik:  [FSN_Philips_9.01.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5481>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_9.01.2020.pdf