

Notatka bezpieczeństwa firmy Ziehm Imaging dotycząca nieprawidłowego wyświetlania wydajności powierzchniowej dawki w mobilnych aparatach Ziehm 8000

Submitted by admin on Tue, 07/04/2020 - 14:17

Załącznik:  [FSN_Ziehm_Imaging_07.04.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5651>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ziehm%20Imaging_07.04.2020.pdf