

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000431) firmy Teleflex dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych serii zestawów Arrow do znieczulenia nadtwardówkowego, cewnika Arrow TheraCath, zestawów do wymiany łącznika Cannon II Plus oraz NextStep Retrograde

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 27/07/2020 - 15:19

Załącznik:  [FSN_Teleflex_27.07.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5820>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_27.07.2020.pdf