

Notatka bezpieczeństwa (FSN86100212A) firmy Philips dotycząca potencjalnej awarii pokrętła wyboru trybu terapii monitora/defibrylatora HeartStart MRx

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 13/08/2020 - 12:55

Załącznik:  [FSN_Philips_13.08.20.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5839>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_13.08.20.pdf