

Notatka bezpieczeństwa (92484513C-FA) firmy Boston Scientific International dotycząca wycofania z obrotu i z używania wszystkich partii cewników do angiografii Imager II 5F o zakrzywionych końcówkach - rozszerzenie notatki opublikowanej 14.02.2020 r.

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 20/08/2020 - 13:31

Załącznik:  [FSN_Boston Scientific_20.08.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5852>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston%20Scientific_20.08.2020.pdf