

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Smiths Medical dotycząca nieprawidłowego podania dawki bolusa/dawki obciążającej przez pompy strzykawkowe Medfusion 3500 i 4000**

Submitted by admin on Tue, 15/09/2020 - 09:50

**Załącznik:**  [FSN\\_Smiths\\_Medical\\_15.09.2020.pdf](#) [1]

 [Wkładka do podręcznika operatora Smiths Medical\\_15.09.2020.pdf](#) [2]

 [Formularz odpowiedzi\\_Smiths\\_Medical\\_15.09.2020.pdf](#) [3]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/5891>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Smiths%20Medical\\_15.09.2020.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Smiths%20Medical_15.09.2020.pdf)

[2] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Wk%C5%82adka%20do%20podr%C4%99cznika%20operatora\\_Smiths%20Medical\\_15.09.2020.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Wk%C5%82adka%20do%20podr%C4%99cznika%20operatora_Smiths%20Medical_15.09.2020.pdf)

[3] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20odpowiedzi\\_Smiths%20Medical\\_15.09.2020.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20odpowiedzi_Smiths%20Medical_15.09.2020.pdf)