

Notatka bezpieczeństwa (2020FA0007) firmy Cook Medical dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii Koszulki Flexor Check-Flo oraz Koszulki z portem bocznym Tuohy-Borst Flexor (Shuttle Select)

Submitted by admin on Thu, 10/12/2020 - 12:52

Załącznik:  [FSN_Cook_10.12.2020.pdf](#) [1]

 [Formularz zwrotny_Cook_10.12.2020.pdf](#) [2]

 [Załącznik 1_Cook_10.12.2020.pdf](#) [3]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6019>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Cook_10.12.2020.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20zwrotny_Cook_10.12.2020.pdf

[3] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik%201_Cook_10.12.2020.pdf