

Notatka bezpieczeństwa (FCO7840010) firmy Philips Healthcare (Invivo Corporation) dotycząca błędnego umieszczenia symbolu klasy IPX1 na etykietach określonych cewek systemów MRI

Submitted by m.koszewski on Tue, 05/01/2021 - 12:03

Załącznik:  [FSN_PhilipsHealthcare_05.01.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6065>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_PhilipsHealthcare_05.01.2021.pdf