

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (z marca 2021) firmy Abbott dotyczącej stymulatorów serca ASSURITY i ENDURITY (modele PM1152, PM1160, PM1172, PM1240, PM1272, PM2152, PM2160, PM2172, PM2240, PM2260, PM2272), opublikowanej 24.03.2021

Submitted by m.koszewski on Thu, 14/10/2021 - 09:39

Załącznik:  [FSN_Abbott_12.10.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6592>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_12.10.2021.pdf