

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000498) firmy Teleflex Medical dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych serii cewników moczowodowych Rüschelit, współosiowych, bez oczek

Submitted by m.koszewski on Wed, 29/12/2021 - 09:09

Załącznik:  [FSN_Teleflex_29.12.21.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6749>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_29.12.21.pdf