

Notatka bezpieczeństwa (FSN-2021-CC-HPM-074) firmy Philips dotycząca nieprawidłowych instrukcji czyszczenia i dezynfekcji sond do pomiaru temperatury w przełyku/odbycie/skóry

Submitted by m.koszewski on Fri, 04/03/2022 - 21:51

Załącznik:  [FSN_Philips_3.03.2022.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6861>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_3.03.2022.pdf