

Notatka bezpieczeństwa (VC/2022/006) firmy OGT dotycząca sondy do oznakowania centromeru chromosomu Y (DYZ3) nieprawidłowym fluoroforem (nr kat.: LPF001-50)

Submitted by m.koszewski on Mon, 07/03/2022 - 19:32

Załącznik:  [FSN_OGT_07.03.2022.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/6865>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_OGT_07.03.2022.pdf