

**Notatka bezpieczeństwa firmy Cook Medical (2022FA0001)
dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii
mikrospiral embolizacyjnych Hilal Microcoil, Nester i Tornado.**

Submitted by m.koszewski on Fri, 20/05/2022 - 10:11

Załącznik:  [FSN_Cook Medical_2022.05.04.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7005>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Cook%20Medical%20_2022.05.04.pdf