

Notatka bezpieczeństwa firmy Respironics California, LLC dotycząca korekty błędu oprogramowania respiratorów Philips V680

Submitted by m.koszewski on Tue, 05/07/2022 - 15:19

Załącznik:  [FSN_Philips_2022_05_13_komunikat_dla_klienta.pdf](#) [1]

 [FSN_Philips_2022_05_13_komunikat_dla_dystrybutora.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7100>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2022_05_13_komunikat_dla_klienta.pdf
[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2022_05_13_komunikat_dla_dystrybutora.pdf