

**Notatka bezpieczeństwa (MDS-22-4419-B) firmy BD Switzerland dotycząca wycofania z obrotu i z używania kranika odcinającego BD Connecta™ oraz systemu BD Nexiva™ z kranikiem 3-drożnym BD Connecta™ - aktualizacja notatki opublikowanej 2.06.2022 r.**

Submitted by m.koszewski on Fri, 22/07/2022 - 12:42

**Załącznik:**  [FSN\\_BD Switzerland\\_18.07.2022.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7140>

**Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_BD%20Switzerland\\_18.07.2022.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD%20Switzerland_18.07.2022.pdf)