

Notatka bezpieczeństwa (FA1260) firmy Medtronic dotycząca komunikatu „Too Many Devices Found” w aplikacji Vanta™ Clinician Programmer A71200, wer. 2.0.2455 (CP App) podczas programowania wszczepialnego neurostymulatora Vanta™ model 977006.

Submitted by m.koszewski on Fri, 02/12/2022 - 13:40

Załącznik:  [FSN_Medtronic_2022_11_FA1260.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7342>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_2022_11_FA1260.pdf