

Notatka bezpieczeństwa (FA1293) firmy Medtronic dotycząca prawidłowego sposobu zsuwania osłony linii napędowej systemu wspomagającego pracę komór HeartWare™ (HVAD™)

Submitted by m.koszewski on Fri, 16/12/2022 - 15:45

Załącznik:  [FSN_Medtronic_15.12.2022.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7387>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_15.12.2022.pdf