

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens dotycząca rozwiązania problemu odchylenia pomiędzy systemami ADVIA Centaur CP i ADVIA Centaur XP/XPT dla testu CA 19-9

Submitted by m.koszewski on Wed, 01/02/2023 - 15:04

Załącznik:  [FSN_Siemens_2022_10.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7461>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_2022_10.pdf