

**Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthineers (Healthcare) (ACHC23-01.B.OUS) dotycząca odchyień wyników oznaczeń magnezu (Mg) wskutek przeniesienia pozostałości odczynników w testach DLDL, TP, Trig, Trig\_2 na analizatorze Atellica® CH 930**

Submitted by m.koszewski on Thu, 09/02/2023 - 15:27

**Załącznik:**  [FSN\\_Siemens Healthineers \(Healthcare\)\\_2023\\_01\\_25.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7481>

**Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Siemens%20Healthineers%20%28Healthcare%29\\_2023\\_01\\_25.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens%20Healthineers%20%28Healthcare%29_2023_01_25.pdf)