

Notatka bezpieczeństwa (ACHC23-01.B.OUS) firmy Siemens Healthineers (Healthcare) dotycząca odchylenia wyników oznaczeń magnezu (Mg) wskutek przeniesienia pozostałości odczynników z testów DLDL, TP, Trig, Trig_2 na analizatorze Atellica® CH 930

Submitted by m.koszewski on Fri, 03/03/2023 - 13:03

Załącznik:  [FSN_Siemens Healthineers \(Healthcare\)_2023_25_01.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7504>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens%20Healthineers%20%28Healthcare%29_2023_25_01.pdf