

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (2023-CC-SRC-003) firmy Philips dotyczącej gromadzenia się zanieczyszczeń zewnętrznych na czujniku urządzenia w respiratorach Trilogy Evo, Trilogy Evo O2, Trilogy Evo Universal oraz Trilogy EV300

Submitted by m.koszewski on Fri, 19/05/2023 - 15:54

Załącznik:  [FSN_Philips_2023_05_10_2023-CC-SRC-003_rev.3.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2023_05_10_2023-CC-SRC-003_rev.3.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7638>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2023_05_10_2023-CC-SRC-003_rev.3.pdf