

**Notatka bezpieczeństwa firmy Boston Scientific (Stryker)  
dotycząca wycofania z obrotu i z używania (nr wycofania:  
RA2023-3372876) określonych serii cewnika prowadzącego  
Guider Softip™ XF**

Submitted by m.koszewski on Tue, 26/09/2023 - 16:02

**Załącznik:**  [FSN\\_Boston Scientific \(Stryker\)\\_2023\\_08.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7816>

**Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Boston%20Scientific%20%28Stryker%29\\_2023\\_08.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston%20Scientific%20%28Stryker%29_2023_08.pdf)