

**Notatka bezpieczeństwa (FSN\_R537) firmy Arthrex INC  
dotycząca błędu w etykiecie opakowania zewnętrznego  
przeciągacza szwów Scorpion™ DO STAWU KOLANOWEGO  
FIRMY ARTHREX, AR-12990**

Submitted by m.koszewski on Thu, 16/11/2023 - 13:11

**Załącznik:**  [FSN\\_Arthrex INC\\_2023\\_08\\_11.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7867>

**Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Arthrex%20INC\\_2023\\_08\\_11.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Arthrex%20INC_2023_08_11.pdf)