

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FA2312-01) firmy Smiths Medical dotycząca ryzyka błędnego rozpoznania strzykawki w pompach infuzyjnych Medfusion GLOBAL 3500, V6 o nr seryjnych: M108612, M111048, M111049, M111046, M111047.

Submitted by m.koszewski on Thu, 28/12/2023 - 16:47

Załącznik:  [URGENT Field Safety Notice - FA2312-01-Medfusion Pump Potential Syringe Misrecognition \(Poland - Polish\).pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7945>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/URGENT%20Field%20Safety%20Notice%20-%20FA2312-01-Medfusion%20Pump%20Potential%20Syringe%20Misrecognition%20%28Poland%20-%20Polish%29.pdf>