

Notatka bezpieczeństwa (2023-PD-MR-013) firmy Philips dotycząca wady kleju uszczelki cewki kwadraturowej do badania tułowia (QBC) systemów MR z otworem gantry o średnicy 60 cm, mogąca prowadzić do odsłonięcia ostrych krawędzi.

Submitted by m.koszewski on Wed, 07/02/2024 - 15:52

Załącznik:  [FSN_2023-PD-MR-013 signed.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8019>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_2023-PD-MR-013%20signed.pdf