

Notatka bezpieczeństwa (MR072/23/S) firmy Siemens dotycząca możliwości wystąpienia artefaktów w kształcie kropek lub linii wywołanych obecnością smaru w pałaku słuchawek wokółusznych (model: 11060845) stosowanych do badań głowy w systemach MAGNETOM MRI.

Submitted by m.koszewski on Wed, 07/02/2024 - 15:53

Załącznik:  [FSN_Siemens_31.10.2023.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8020>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20_Siemens_31.10.2023.pdf