

**Notatka bezpieczeństwa firmy B. Braun Melsungen AG
dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych serii linii
infuzyjnych Original Perfusor Line z powodu odchyłeń w
wymiarach męskich złączy typu Luer i możliwości
niezapewnienia szczelności.**

Submitted by m.koszewski on Fri, 09/02/2024 - 15:51

Załącznik:  [DNB.444.85.2024.JR FSN Firma B.Braun linie infuzyjne.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8028>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.85.2024.JR%20FSN%20Firma%20B.Braun%20linie%20infuzyjne.pdf>