

Notatka bezpieczeństwa (2023-IGT-BST-027) firmy Philips dotycząca ryzyka zatrzymania działania systemów Philips Allura Xper, Allura Centron i/lub Azurion.

Submitted by m.koszewski on Wed, 21/02/2024 - 12:23

Załącznik:  [DNB.444.104.2024.JR FSN 2023-IGT-BST_027 firma Philips 3 komponenty kom.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.104.2024.JR%20FSN%20%202023-IGT-BST_027_firma_Philips_3_komponenty_kom.pdf)

[1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8055>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.104.2024.JR%20FSN%20%202023-IGT-BST_027%20firma%20Philips%203%20komponenty%20kom.pdf