

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ FA21FEB2024) firmy Abbott Laboratories Diagnostics Division dotycząca wycofania z obrotu i z używania partii 50808UN23 oraz 60104UN23 odczynników ARCHITECT STAT Myoglobin

Submitted by m.koszewski on Tue, 12/03/2024 - 15:30

Załącznik:  [FSN_Abbott Laboratories Diagnostics Division_2024_02_21.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott%20Laboratories%20Diagnostics%20Division_2024_02_21.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8082>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott%20Laboratories%20Diagnostics%20Division_2024_02_21.pdf