

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Respironics dotycząca ryzyka wyemitowania fałszywego alarmu o rozładowaniu akumulatora lub braku zasilania mogącego przerwać wentylację przy używaniu respiratorów Trilogy Evo, Trilogy Evo O2 i Trilogy EV300

Submitted by m.koszewski on Fri, 15/03/2024 - 15:26

Załącznik:  [DNB.444.202.2024.JR FSN Philips Respironics fałszywe alarmy w respirator__.pdf](#)

[1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8091>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.202.2024.JR%20FSN%20Philips%20Respironics%20fa%C5%82szywe%20alarmy%20w%20respirator__.pdf