

Notatka bezpieczeństwa (Astral-2023-FSN-02) firmy ResMed Pty Ltd dotycząca działań naprawczych dla respiratorów Astral 100/150: (uszkodzony komponent może prowadzić do nieprawidłowego alarmu całkowitej awarii zasilania) - aktualizacja

Submitted by m.koszewski on Tue, 26/03/2024 - 15:06

Załącznik:  [FSN_ResMed Pty Ltd_2024_03_18.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8107>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_ResMed%20Pty%20Ltd_2024_03_18.pdf