

Notatka bezpieczeństwa firmy Miltenyi Biotec dotycząca konieczności aktualizacji oprogramowania aparatu CliniMACS Prodigy LP-TCR α / β -19 System z powodu ryzyka przepełnienia komory, naruszenia sterylności i potencjalnej utraty produktu komórkowego.

Submitted by m.koszewski on Fri, 29/03/2024 - 13:11

Załącznik:  [DNB.444.209.2024.JR FSN Miltenyi Biotec Clini MACS Prodigy LP-TCR \$\alpha\$ \$\beta\$ -19 Sy__.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8119>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.209.2024.JR%20FSN%20Miltenyi%20Biotec%20Clini%20MACS%20Prodigy%20LP-TCR%CE%B1%CE%B2-19%20Sy__.pdf