

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ FA-001038) firmy Beckman Coulter dotycząca bezpieczeństwa używania analizatora do oznaczeń immunochemicznych DxI 9000 Access (ryzyko wystąpienia pęknięcia wokół wkładki na dnie wewnętrznego zbiornika buforu płuczącego).

Submitted by m.koszewski on Wed, 03/04/2024 - 15:25

Załącznik:  [FSN_Beckman Coulter_2024_03_11.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8128>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Beckman%20Coulter_2024_03_11.pdf