

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: PA 18969-1042) firmy Dräger dotycząca braku spełnienia zgodności z wymaganiami typu CF norm IEC 60601-1 i IEC 60601-2-34 przez stację dokującą Infinity M500.

Submitted by m.koszewski on Wed, 24/04/2024 - 15:58

Załącznik:  [Notatka bezpieczeństwa- TSB 29- Stacja dokująca Infinity M500.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8162>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka%20bezpiecze%C5%84stwa-%20TSB%2029-%20Stacja%20dokuj%C4%85ca%20Infini%20ty%20M500.pdf>