

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: RA2024-3540155) firmy Stryker dotycząca konieczności przestrzegania instrukcji obsługi HeartSine Samaritan PAD i Omron HDF-3500 w związku z problemami dźwiękowymi.

Submitted by m.koszewski on Fri, 17/05/2024 - 13:37

Załącznik:  [RA2024-3540155 FSN PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8191>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/RA2024-3540155%20FSN%20PL.pdf>