

Notatka bezpieczeństwa firmy Asclepion Laser Technologies GmbH dotycząca ostrzy MultiCut Blade 350 oraz MultiCut Blade 400 - wymagana wymiana o-ringa

Submitted by m.koszewski on Fri, 17/05/2024 - 13:40

Załącznik:  [FSN_Asclepion Laser Technologies GmbH_2024_04_29.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8194>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Asclepion%20Laser%20Technologies%20GmbH_2024_04_29.pdf