

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 2024-PD-CTAMI-102) firmy Philips dotycząca ryzyka uszkodzenia systemu Incisive CT/CT3500/CT 5300 i związanego z nim ryzyka powstania obrażeń u pacjenta w przypadku oderwania się wadliwej części.

Submitted by m.koszewski on Fri, 24/05/2024 - 15:34

Załącznik:  [2024-PD-CTAMI-102_FSN_Letter_D001636306.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8207>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2024-PD-CTAMI-102_FSN_Letter_D001636306.pdf