

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: CSAN_PL_XP008_24_S) firmy Siemens Healthineers dotycząca przegrzewania się zasilacza wyświetlacza dotykowego w niektórych modelach typu AXIOM i MULTIX, mogącego prowadzić do poparzenia pacjenta bądź użytkownika.

Submitted by admin on Wed, 05/06/2024 - 14:19

Załącznik:  [CSAN_PL_XP008_24_S.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8224>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/CSAN_PL%20XP008_24_S%20.pdf